



FICHA DE CAMPO

data_inicio

26 de fev. de 2025 15:12:19

Palavra Chave:

13857608773

Informações de controle:

Técnico 1:

Mariana Motta Machado

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Mariana Motta Machado;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

MM

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_130

Setor:

1

Código do setor:

MD_MartinsCosta_130_MM_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Inácio Rosalino de Souza, 2200

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250226-181948.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250226-181340.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte único e baixo, apresenta setores de gramíneas, vegetação esparsa e areas de solo exposto nos caminhos preferencias de água.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Predominantemente solo residual e em algumas partes horizonte A

Foto do material predominante:



Foto_material-20250226-181402.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250226-181733.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250226-181705.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250226-181452.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas no terreno**

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250226-181507.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Nao foi observado processo.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Meio do talude

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250226-181802.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

A casa está sendo construída e o aterro na base da residência apresenta deformações. O pedreiro responsável informou que o mesmo ainda não foi finalizado. Há talude de corte nos fundos da residência de altura baixa. Tendo em vista a vulnerabilidade da construção em andamento e fundação exposta, o setor foi classificado como monitoramento.

GPS

Área analisada:

Área: 2.965,95 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok