



FICHA DE CAMPO

data_inicio

12 de fev. de 2025 09:42:52

Palavra Chave:

11641099798

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana Motta Machado

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Mariana Motta Machado;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

MM

Microbacia:

MD_MartinsCosta_146

Setor:

2

Código do setor:

MD_MartinsCosta_146_AS_MM__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Algelino Teodoro Alves ao lado do nº355.

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250212-124359.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

60

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250212-124636.jpg

Descrição do terreno:

Setor localizado a jusante da rua, área plana lateral a linha do trem e manilha de escoamento.

Material predominante:

- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Não foi possível avistar o material predominante, pois está sendo feito um aterro com material mobilizado do setor 3

Foto do material predominante:



Foto_material-20250212-125110.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250212-125130.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250212-125202.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Trincas no terreno**

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250212-125340.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250212-125...

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

No momento da vistoria foi observado descarte de material mobilizado no setor 13, a montante da residência.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Meio do talude

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250212-125924.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

O setor contém um "aterro" de material que foi mobilizado em um deslizamento a montante da via e que está sendo depositado sem quaisquer cuidados nos fundos da residência gerando mais peso sobre o talude existente e aumentando significativamente o risco do material desagregado atingir a estrutura da residência em dias de chuvas fortes ou contínuas. Há evidências de afundamento de passeio à montante da casa próximo a via, ademais foi possível verificar solo enxarcado no meio do talude junto às bananeiras. A casa está com uma distância de 1m do "aglomerado d

GPS

Área analisada:

Área: 384,34 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok