



FICHA DE CAMPO

data_inicio

4 de fev. de 2025 14:07:37

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_MartinsCosta_146

Setor:

9

Código do setor:

MD_MartinsCosta_146_DS_TB__9

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Doutor João Viana, número 4

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250204-172749.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

60

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250204-170935.jpg

Descrição do terreno:

Edificações construídas próximas a talude de corte, acompanhando uma linha férrea e um curso hídrico.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com feições erosivas.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250204-171045.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250204-171147.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250204-171458.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrices**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_deslizamento-20250204-171708.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250204-171320.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar deflagrado na crista do talude, em 2024; impactou muro divisório de área externa de edificação (sem danos a sua estrutura).

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250204-171708.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250204-171510.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificações de média vulnerabilidade estrutural, construídas junto a talude de corte onde foi identificada uma cicatriz de deslizamento, ocorrido em 2024, com atingimento de muro (sem danos a sua estrutura); há ainda feições erosivas no talude.

GPS

Área analisada:

Área: 642,92 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1




Foto1-20250204-172341.jpg

Descrição da foto1

Via de acesso alternativa a edificações do setor.