



FICHA DE CAMPO

data_inicio

3 de fev. de 2025 12:10:02

Palavra Chave:

13706088703

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_MartinsCosta_149

Setor:

1

Código do setor:

MD_MartinsCosta_149_DS_TB__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Prefeito Rubens José de Macedo, n 667 (Sítio da Fazendinha)

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250203-152440.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

65

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250203-151242.jpg

Descrição do terreno:

Encosta de corte único em parte coberto por espécies rasteiras, com trechos de solo exposto; há espécies arbóreas esparsas.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual desenvolvido com trechos mais compactados e feições de processos erosivos ativos.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250203-151316.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250203-151347.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250203-151504.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250203-151827.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250203-151838.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento de pequeno porte ao lado de edificação; no limite entre o trecho de vegetação mais concentrada e o trecho de solo exposto.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250203-151904.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Não foi identificado o destino do esgoto no local; morador não soube informar.

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250203-152147.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por talude de corte único, com a presença edificação de vulnerabilidade média junto a sua base, a distância nula; nele foram observadas: feições erosivas e uma cicatriz de deslizamento de pequeno porte, ao lado da edificação utilizada para armazenamento de objetos.

GPS

Área analisada:

Área: 266,1 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok