



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 3, 2024, 1:43:56 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 3:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;Thayane Dutra Schuindt

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

DS

Inicias Tecnico 3:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_167

Setor:

2

Código do setor:

MD_MartinsCosta_167_BC_DS_TS_2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Estrada das Palmeiras

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241203-193153.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Densa**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

60

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241203-165033.jpg

Descrição do terreno:

Área de drenagem com erosão avançada nas laterais. Aterro não compactado para a construção da via.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual bem desenvolvido, preservando estruturas da rocha pontualmente

Foto do material predominante:



Foto_material-20241203-165528.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

> 6m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241203-171932.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241203-171942.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Descalçamento**
- **Trincas no terreno**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20241203-165750.jpg

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20241203-164731.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241203-165842.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Nenhum processo observado.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241203-164423.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

7

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área de influência de uma drenagem que se estende ao longo de 80 metros. Morador relata histórico de fluxo intenso de água em períodos chuvosos.

GPS

Área analisada:



Powered by Esri

E_m

7,507,430

N_m

627,571

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1




Foto1-20241203-165903.jpg

Descrição da foto1

Cabos de aço que foram utilizados como suporte/sustentação para a contenção de pneus.

