



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 27, 2024, 10:53:14 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_195

Setor:

1

Código do setor:

MD_MartinsCosta_195_JP_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Otávio Junqueira, 388

Localidade:

Nossa Senhora das Graças

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241227-135501.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20241227-135548.jpg

Descrição do terreno:

Encosta baixa a jusante da moradia, com distancia nula para a mesma e vegetação rasteira

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Talude composto por solo residual e provavelmente aterro no topo, próximo a construção

Foto do material predominante:



Foto_material-20241227-135601.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241227-135629.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241227-135655.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Descalçamento**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241227-135716.jpg

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20241227-135737.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241227-135756.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Sem processo observado

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241227-135845.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradia situada sobre talude de corte, exibindo sinais de descalçamento na base da casa. Pessoas com mobilidade reduzida no local.

GPS

Área analisada:

Area: 256.25 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,313

N_m

629,230

status_revisao

Ok