



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 20, 2025, 9:13:47 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

● Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_88

Setor:

1

Código do setor:

MD_MartinsCosta_88_IR_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Prefeito Rubens José de Macedo

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250220-121554.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

65

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250220-121659.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250220-121649.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural suave, com taludes de cortes múltiplos e moradias encaixadas. A vegetação varia de densa a rasteira.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual exposto atrás das moradias. No acesso as casas nota-se um solo com rocha alterada associada.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250220-121718.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250220-121754.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250220-121838.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250220-121916.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Trincas em muros**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250220-122037.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250220-122012.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foram observados processos de movimentos de massa no local, porém foram identificadas feições erosivas ativas.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250220-122141.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

8

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

A área observada apresenta solo exposto nos cortes de talude encontrados nos fundos das moradias, com processo erosivo ativo. No acesso as moradias também se observa erosão laminar no talude, tanto a montante quanto a jusante do acesso.

GPS

Área analisada:

Area: 2,746.68 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok