



FICHA DE CAMPO

data_inicio

20 de fev. de 2025 10:06:34

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_88

Setor:

3

Código do setor:

MD_MartinsCosta_88_IR_TS__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

José Ferreira

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Outros

Outros:

Linha do trem, km 96

Foto do acesso:



Foto_aceso-20250220-130748.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250220-131221.jpg

Descrição do terreno:

Encosta baixa, margeando a linha do trem

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250220-130821.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250220-130948.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250220-131015.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250220-131035.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250220-131042.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foram observados processos de movimentos de massa no local, porém foram identificadas feições erosivas ativas.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250220-131205.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradias sobre talude de corte e aterro, situadas a uma distancia nula da crista do talude. Um muro de contenção foi executado na base do talude, sem exercer de fato a contenção do local. Moradias correr risco de descalçamento.

GPS

Área analisada:

Área: 333,69 Metros quadrados

status_revisao

Ok