



FICHA DE CAMPO

data_inicio

15 de jan. de 2025 11:16:14

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Paiolzinho_244

Setor:

1

Código do setor:

MD_Paiolzinho_244_JP_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Paiozinho, 91

Localidade:

Paiozinho

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250115-141718.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

75

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250115-141830.jpg

Descrição do terreno:

Encosta colinosa, com alta declividade em sua base. A inclinação suaviza para o topo

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Perfil de rocha alterada na base com espessa camada de solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250115-141927.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250115-142027.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250115-142048.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250115-142108.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250115-142240.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250115-142458.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Há feição de cicatriz, no entanto não foi relatado processo recente

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250115-142331.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

7

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Casas encaixadas na base de terreno colinoso, com inclinação acentuada até meia encosta e mais suave para o topo. Terreno apresenta solo exposto com indicativo de movimento pretérito, as casas apresentam cortes para instalação de caixa d'água. Formato do terreno com suscetibilidade a movimento com alto potencial destrutivo.

GPS

Área analisada:

Área: 3.906,91 Metros quadrados



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1




Foto1-20250115-142340.jpg