



FICHA DE CAMPO

data_inicio

15 de jan. de 2025 14:27:21

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Paiolzinho_244

Setor:

4

Código do setor:

MD_Paiolzinho_244_JP_TS__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Carlos Ferreira Gomes, 833

Localidade:

Paolzinho

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250115-172915.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

70

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250115-173027.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250115-173032.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte em estrada localizado na base de uma encosta natural inclinada, que se suaviza em direção ao topo.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual alterado e espesso

Foto do material predominante:



Foto_material-20250115-173146.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

5 - 6m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250115-173206.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250115-173227.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Sulcos**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250115-173...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250115-173309.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250115-173326.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250115-173332.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250115-173354.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento em via, do início de 2024, que interditou via e deixou moradores presos dentro de casa durante 5 dias e sem energia elétrica.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250115-173415.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250115-173529.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

8

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Deslizamento em via, em encosta com árvores de grande porte e bastante material a ser mobilizado. De acordo com moradora em 2024 os moradores do setor ficaram 5 dias presos em casa devido a interdição de via e também ficaram sem energia elétrica devido queda de árvores. Há moradores com mobilidade reduzida que necessitam de rota de fuga.

GPS

Área analisada:

Área: 3.219,06 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok