



FICHA DE CAMPO

data_inicio

16 de jan. de 2025 09:36:14

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Paiolzinho_244

Setor:

6

Código do setor:

MD_Paiolzinho_244_JP_TS__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Vereador Dirceu Moreira, 260

Localidade:

Paolzinho

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250116-123759.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250116-123826.jpg

Descrição do terreno:

Moradias encaixadas em talude de cortes múltiplos, com vegetação abundante e solo exposto pontualmente.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Camada espessa de solo residual e aterro na base das construções.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250116-123908.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250116-123922.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250116-124118.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250116-124144.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250116-124...

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250116-124153.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Apenas processo erosivo observado

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250116-124223.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradia encaixada em talude de cortes múltiplos, com solo exposto e relatos de queda de material em períodos chuvosos. Casa com alta vulnerabilidade, próxima a encosta. No topo do talude, observa-se um poste com inclinação acentuada.

GPS

Área analisada:

Área: 343,58 Metros quadrados



Maxar | Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok