



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 12, 2025, 9:42:35 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Paiolzinho_256

Setor:

7

Código do setor:

MD_Paiolzinho_256_DS_TB__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Belo Horizonte, número 285

Localidade:

Paiolzinho

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250212-125432.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250212-124309.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos com cerca de 2 cortes principais (a jusante e a montante).

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com presença de argila.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250212-124323.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250212-125126.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250212-124407.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250212-124420.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Descalçamento**
- **Erosão laminar**
- **Trincas no terreno**

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250212-124703.jpg

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250212-124451.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250212-124512.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi observado um processo de deslizamento no local, porém foram identificadas feições indicativas de movimentação do terreno como: processos erosivos, descalçamento e trincas no terreno.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250212-124528.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local se encontra a montante de setor MD_Paiolzinho_256_DS_TB__6. Foram observadas feições de instabilidade como pequenos processos erosivos, descalçamento na porção dos fundos do imóvel e trincas no terreno com descolamento da estrutura da parede com o piso.

GPS

Área analisada:

Area: 442.02 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok