



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 10, 2025, 2:28:17 PM

Palavra Chave:

13706088703

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Paiolzinho_269

Setor:

1

Código do setor:

MD_Paiolzinho_269_DS_TB__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Arminda Catanhede, número 592

Localidade:

Paolzinho

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250210-174012.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

75

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250210-173628.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural de grande porte; cortes subverticalizados, a mais de 6 metros da base da encosta, com casas construídas .

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo resisual espesso com presença de blocos subangulosos.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250210-173614.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Subangulares

Distribuição espacial:

Na base

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

> 6m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250210-173655.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250210-173703.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Cicatrices**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250210-173847.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250210-173904.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Rotacional

Observação sobre o processo:

Morador relatou que processo ocorreu a 10 anos atrás porém, em eventos de chuvas mais fortes, ocorrem pequenas mobilizações de solo.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250210-172953.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250210-174029.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por deslizamento de grande magnitude, ocorrido, segundo relato de morador, a mais de 10 anos. Feições erosivas ativas são observadas na porção N-NW do setor, evidenciando a possibilidade de avanço lateral do processo. Matacões subangulares foram observados na base da encosta.

GPS

Área analisada:

Area: 7,866.42 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1




Foto1-20250210-174049.jpg

Descrição da foto1

Presença de blocos subangulares na base de encosta natural.

Foto2



Foto2-20250210-180222.jpg

Descrição da foto2

Uma das edificações que se encontra na projeção do trecho onde houve deslizamento de grande magnitude. Detalhe para ocorrência de deslizamentos menores e feições erosivas junto ao talude de corte.