



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 13, 2025, 9:53:51 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

2

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Araribóia, número 809

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250213-130459.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

75

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250213-125511.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte único com cerca de 7 metros de altura, com casa contruída a cerca de 10 metros de sua base.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso; vegetação alta impossibilitou a observação em maior detalhe.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250213-125457.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

> 6m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250213-125439.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250213-125852.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250213-131243.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

No setor não se observa processo de deslizamento, mas foram vistos pequenos processos erosivos. Ressalta-se que o entorno do setor apresenta histórico de recorrência de deslizamentos.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**
- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250213-125933.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com moradia de três pavimentos de vulnerabilidade estrutural média, na qual foram observados pequenos processos erosivos no talude de fundos, a cerca de 10 m do imóvel. Entretanto, no entorno do setor se observa setores de alto e muito alto risco, com histórico de recorrência de deslizamentos e processos ativos.

GPS

Área analisada:

Area: 221.13 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok