



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 10, 2025, 9:53:49 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

● Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_VilaMariana_250

Setor:

1

Código do setor:

MD_VilaMariana_250_JP_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Doutor Felício dos Santos

Localidade:

Vila Mariana

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250110-125509.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

80

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250110-125628.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250110-125645.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte de estrada em encosta alta e íngreme

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Perfil de rocha alterada na base com horizonte de solo residual com presença de blocos em sua matriz

Foto do material predominante:



Foto_material-20250110-125807.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Angulares

Distribuição espacial:

Dispersos

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

5 - 6m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250110-130006.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250110-130309.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Sulcos**
- **Cicatrizes**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Erosão laminar**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250110-130...

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250110-130222.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250110-130134.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250110-130254.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250110-130113.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento de grande porte em direção a via, foi observado lançamento do material mobilizado para jusante da via

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250110-130345.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Outros**

Outros:

Não é área de moradia para abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Não é área de moradia para abastecimento de água e esgotamento sanitário

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250110-130421.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Deslizamento de grande porte em direção a via, foi observado lançamento do material mobilizado para jusante da via e há muito material para ser mobilizado, tendo alto poder destrutivo que pode, além de interditar via, atingir edificações a jusante que são partes de uma área industrial

GPS

Área analisada:

Area: 6,095.37 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok