



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 10, 2025, 10:16:09 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

● Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_VilaMariana_250

Setor:

2

Código do setor:

MD_VilaMariana_250_JP_TS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Doutor Felício dos Santos

Localidade:

Vila Mariana

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250110-132955.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

80

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250110-132223.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250110-132248.jpg

Descrição do terreno:

Corte de estrada em encosta de alta inclinação

Material predominante:

- **Rocha alterada**
- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Matriz de solo residual com blocos de rocha alterada dispersos

Foto do material predominante:



Foto_material-20250110-132300.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Angulares

Distribuição espacial:

Dispersos

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

5 - 6m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250110-132318.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250110-132329.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- Cicatrizes
- Ângulos negativos
- Vegetação/postes inclinados/tombados
- Sulcos
- Erosão laminar

Foto Vegetação/postes inclinados/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250110-132...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250110-132418.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250110-132434.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250110-132446.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250110-132504.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento em direção a via com marcas de atingimento na parede de uma edificação empresarial

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250110-132519.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250110-132625.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Deslizamento de solo, e blocos de rocha alterada dispersos na matriz de solo, com potencial de fechamento de via e que pode atingir entrada de fabrica, fechando possíveis rotas de fuga
Deslizamento de solo, com blocos de rocha alterada dispersos na matriz de solo, com potencial de fechamento de via e que pode atingir entrada de fabrica, fechando possíveis rotas de fuga

GPS

Área analisada:

Area: 6,074.47 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250110-132553.jpg