



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 10, 2025, 11:09:10 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

● Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_VilaMariana_250

Setor:

4

Código do setor:

MD_VilaMariana_250_JP_TS__4

Informações de localização:

● Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

C

Localidade:

Vila Mariana

Caracterização da área:

● Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250110-140938.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250110-141016.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250110-141029.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural suave, com casas encaixadas em cortes em sua base

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Pacote espesso de solo

Foto do material predominante:



Foto_material-20250110-141056.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250110-141123.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250110-141145.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250110-141219.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250110-141252.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar a meia encosta

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250110-141316.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250110-141339.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

6

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Não obtivemos acesso as moradias. Através da via, observa-se cicatriz de deslizamento a meia encosta, próximo as residências a jusante

GPS

Área analisada:

Area: 2,061.2 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

OK

Fotos complementares:

Foto1




Foto1-20250110-142146.jpg