



FICHA DE CAMPO

data_inicio

14 de jan. de 2025 12:02:28

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_VilaMariana_250

Setor:

5

Código do setor:

MD_VilaMariana_250_JP_TS__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

C, 165

Localidade:

Gaudencia

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250114-151923.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

70

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250114-150852.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250114-151324.jpg

Descrição do terreno:

Corte único na base de encosta natural com inclinação acentuada em sua base e mais suave para o topo

Material predominante:

- **Aterro**
- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual muito espesso

Foto do material predominante:



Foto_material-20250114-151258.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250114-152319.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250114-151213.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250114-151127.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250114-151139.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250114-151149.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

O deslizamento ocorrido no início de 2024 atingiu a cozinha da residência. O material deslocado foi removido e depositado no corte localizado a jusante da propriedade.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250114-153316.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

10

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Uma casa está localizada próxima à cicatriz de um deslizamento, apresentando feições de instabilidade ativas. O material mobilizado foi depositado na face do talude a jusante e encontra-se "solto". Segundo a moradora, esse material desce constantemente em direção à residência próxima. Durante a vistoria, a moradora impediu o registro de algumas fotos, justificando que o morador da casa situada atrás não havia autorizado.

GPS

Área analisada:

Área: 3.560,12 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1




Foto1-20250114-151851.jpg

Descrição da foto1

Material mobilizado e depositado sobre talude a jusante da moradia