



FICHA DE CAMPO

data_inicio

21 de jan. de 2025 09:22:20

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_VilaModesto_231

Setor:

1

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Dona Luiza

Localidade:

Vila Modesto

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250121-122348.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

70

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250121-123058.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250121-123052.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme encaixado na drenagem.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com presença de blocos na base de uma das cicatrizes.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250121-122548.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Angulares

Distribuição espacial:

Na base

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250121-123018.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250121-123029.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250121-123012.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Sulcos**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250121-123...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250121-122909.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250121-122917.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250121-123112.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250121-122936.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamentos planares ocorridos a montante da via, os quais atingiram a via e processos erosivos na lateral do imóvel.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250121-123129.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250121-122732.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

O local está encaixado na drenagem com uma casa disposta a jusante de inúmeros deslizamentos. Em questão de danos foi observado que parte do meio fio foi refeito e a casa aparentemente não foi atingida. Ressalta-se que na encosta natural a montante da via não apresenta nenhuma rede de drenagem e na via e a jusante também não foi observado. Os processos se encontram ativos e com material ainda a ser mobilizado.

GPS

Área analisada:

Área: 847,89 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok