



FICHA DE CAMPO

data_inicio

22 de jan. de 2025 10:59:40

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_VilaModesto_231

Setor:

16

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__16

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Estrada dos Escravos 293

Localidade:

Vila Modesto

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250122-140828.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

70

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250122-140809.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250122-140821.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural ao topo com corte único na base

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:



Foto_material-20250122-140553.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250122-140249.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250122-140717.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Sulcos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250122-140310.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250122-140326.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250122-140316.jpg

Foto Sulcos



00fe4f10-2f0f-4cb2-b06d-05db8e4b9ca5.jpeg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido em 2024 com atingimento do terreno e da cozinha.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250122-140336.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Outros**

Outros:

Caminhão pipa em 15 em 15 dias e poço

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250122-140742.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com histórico de atingimento com colapso parcial da parede do banheiro, em 2024 deslizou novamente porém sem danos estruturais. O processo se encontra ativo, e segundo moradora a cada chuva desce mais material. Foi observado cicatriz nos fundos do imóvel a distancia de 1 m a nula.

GPS

Área analisada:

Área: 600,79 Metros quadrados



status_revisao

ok