



FICHA DE CAMPO

data_inicio

21 de jan. de 2025 09:42:46

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_VilaModesto_231

Setor:

2

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Dona Luiza,136

Localidade:

Vila Modesto

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250121-124719.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

70

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250121-124749.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250121-124758.jpg

Descrição do terreno:

Local de cortes múltiplos com imóveis a jusante e sem acesso

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com horizonte C proeminente no corte de perfil..

Foto do material predominante:



Foto_material-20250121-131007.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250121-124945.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250121-125244.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250121-125103.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Sulcos**
- **Descalçamento**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250121-130058.jpg

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250121-130120.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250121-124359.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250121-130301.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250121-125843.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250121-124409.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Há uma série de deslizamentos planares ao redor das edificações

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250121-124340.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250121-130410.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

14

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Ocorreram sucessivos deslizamentos próximos a moradia, com processos erosivos bem desenvolvidos, levando parte do caminho de acesso de uma das casas. Os deslizamentos ocorreram em fevereiro de 2024 e a cada chuva há descida de lama e terra.

GPS

Área analisada:

Área: 2.991,44 Metros quadrados



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok

Fotos complementares:

Foto1




Foto1-20250121-130137.jpg