



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 10, 2025, 3:37:01 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_ÁguaFria_136_JP_TS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **hidrossemeadura**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

O acesso às moradias da servidão pode ser obstruído por futuros movimentos de massa.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250410-155319.jpg

Descrição da foto1

Acesso

Foto2



Foto2-20250410-155350.jpg

Descrição da foto2

Canaleta

Foto3



Foto3-20250410-155421.jpg

Descrição da foto3

Muro de Concreto Armado Estaqueado