



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 10, 2025, 3:19:17 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_ÁguaFria_136_JP_TS__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

Muro para suporte de moradia construída sobre aterro no final da servidão sem pavimento. Casas construídas sobre talude de corte com mobilização de material.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250410-152954.jpg

Descrição da foto1

Muro de Concreto Armado Estaqueado

Foto2



Foto2-20250410-153032.jpg

Descrição da foto2

Foto 1 Acesso

Foto3



Foto3-20250410-153102.jpg

Descrição da foto3

Caixa de Passagem

Foto4



Foto4-20250410-153137.jpg

Descrição da foto4

Canaleta