



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 10, 2025, 2:56:39 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_ÁguaFria_172_JP_TS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estakeada**

Muro:

- **muro de concreto armado estakeado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **biomanta**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

Foi observado, no momento da vistoria, entrega de material para realização de obra. Visão geral do talude com processo de movimentação.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250410-150612.jpg

Descrição da foto1

Muro de Concreto Armado Estaqueado

Foto2



Foto2-20250410-150706.jpg

Descrição da foto2

Cortina Atirantada Estaqueada

Foto3



Foto3-20250410-150752.jpg

Descrição da foto3

Caixa de Passagem

Foto4



Foto4-20250410-150834.jpg

Descrição da foto4

Muro de Concreto Armado Estaqueado