



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 10, 2025, 2:00:04 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_ÁguaFria_173_BC_SC__10

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de gabião**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **biomanta**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

O acesso às moradias é muito precário e necessita ser refeito. O muro de gabião deve ser feito em ambas as margens. Existe histórico de deslizamento no sopé da encosta. Possibilidade de movimento rotacional à montante de moradias.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250410-140441.jpg

Descrição da foto1

Encosta da Ocorrência

Foto2




Foto2-20250410-140532.jpg

Descrição da foto2

Solo Grampeado com Face Verde

Foto3




Foto3-20250410-140709.jpg

Foto4



Foto4-20250410-141545.jpg