



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 10, 2025, 11:07:49 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_ÁguaFria_173_BC_SC__11

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

Vigota estaqueada a montante das duas intervenções estruturais. A montante da moradia: suavização do terreno e concreto projetado. Os moradores construíram um muro de concreto armado à montante da moradia.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250410-113803.jpg

Descrição da foto1

Cicatriz ao lado da moradia - Solo Grampeado com face verde

Foto2



Foto2-20250410-113136.jpg

Descrição da foto2

Caixa de Passagem

Foto3



Foto3-20250410-113243.jpg

Descrição da foto3

Canaleta

Foto4



Foto4-20250410-113908.jpg

Descrição da foto4

Vigotas Estaqueadas