



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 10, 2025, 1:44:17 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_ÁguaFria_173_BC_SC__13

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **hidrossemeadura**
- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estakeadas
- caixa de passagem

Observação:

Muro a montante e a jusante das moradias e solo grampeado como suporte do terreno. Após deslizamento em 2023, a moradora fez acerto do terreno e concreto projetado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250410-135633.jpg

Descrição da foto1

Solo Grampeado Face Verde

Foto2



Foto2-20250410-135718.jpg

Descrição da foto2

Caixa de Passagem

Foto3



Foto3-20250410-135802.jpg

Descrição da foto3

Muro de Concreto Armado Estaqueado

Foto4



Foto4-20250410-135907.jpg