



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 10, 2025, 12:07:22 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_ÁguaFria_173_BC_SC__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de gabião**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Observação:

O muro de gabião é nas duas margens do rio. Casa encaixada na drenagem. Margens do rio estão sofrendo com o processo erosivo.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250410-130345.jpg

Descrição da foto1

Muro de Gabião

Foto2



Foto2-20250410-130438.jpg

Descrição da foto2

Muro de Concreto Armado Estaqueado

Foto3



Foto3-20250410-130536.jpg