



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 10, 2025, 1:06:49 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_ÁguaFria_173_BC_SC__8

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

A via necessita de drenagem. O muro de gabião deve ser construído em ambas as margens. Via apresenta sinais de movimentação a jusante.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250410-131820.jpg

Descrição da foto1

Acesso

Foto2



Foto2-20250410-131851.jpg

Descrição da foto2

Cortina Atirantada Estaqueada

Foto3



Foto3-20250410-131948.jpg

Descrição da foto3

Muro de Gabião

Foto4



Foto4-20250410-132106.jpg

Descrição da foto4

Canaleta