



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 15, 2025, 9:30:12 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_AS_JP__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **hidrossemeadura**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Algumas obras também são citadas em polígonos de risco vizinhos. Talude de corte com movimento de massa ativo.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250415-093530.jpg

Descrição da foto1

Caixa de Passagem

Foto2



Foto2-20250415-093610.jpg

Descrição da foto2

Escada Hidráulica