



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 15, 2025, 9:23:02 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_AS_JP__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

O acesso é bastante precário e apresenta riscos, especialmente, após chuva.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250415-092848.jpg

Descrição da foto1

Foto do Acesso.

Foto2



Foto2-20250415-092821.jpg

Descrição da foto2

Foto canaleta

Foto3



Foto3-20250415-092926.jpg

Descrição da foto3

Muro de Concreto Armado Estaqueado