



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 15, 2025, 10:25:48 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_AS_JP__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **hidrossemeadura**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

Local com movimento de massa e atingimento de edificação.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250415-103345.jpg

Descrição da foto1

Foto da residência afetada

Foto2



Foto2-20250415-103418.jpg

Descrição da foto2

Vigotas Estaqueadas

Foto3



Foto3-20250415-103444.jpg

Descrição da foto3

Foto Escada Hidraulica

Foto4



Foto4-20250415-103516.jpg

Descrição da foto4

Solo Grampeado com face verde