



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 15, 2025, 10:53:25 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_AS_JP__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **vigotas estacadas**

Observação:

Moradia encaixada em vale com processos de movimentação à montante e à jusante.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250415-105625.jpg

Descrição da foto1

Área Afetada

Foto2



Foto2-20250415-105656.jpg

Descrição da foto2

Solo grampeado com face verde e vigotas estaqueadas

Foto3



Foto3-20250415-105751.jpg

Descrição da foto3

Escada hidráulica

Foto4



Foto4-20250415-105834.jpg

Descrição da foto4

Canaleta