



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 15, 2025, 10:42:13 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_AS_JP__8

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estacadas**
- **canaleta**

Observação:

Local com histórico de movimento de massa.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250415-104907.jpg

Descrição da foto1

Solo grampeado com face verde

Foto2



Foto2-20250415-104933.jpg

Descrição da foto2

Muro de concreto armado estaqueado

Foto3



Foto3-20250415-105006.jpg

Descrição da foto3

Vigotas Estaqueadas