



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 15, 2025, 10:36:20 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_AS_JP__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estacadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

Moradias à jusante de talude de corte com múltiplos movimentos.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250415-103911.jpg

Descrição da foto1

Encosta

Foto2



Foto2-20250415-104013.jpg

Descrição da foto2

Vigotas Estaqueadas

Foto3



Foto3-20250415-104039.jpg

Descrição da foto3

Muro de Concreto Armado

Foto4



Foto4-20250415-104110.jpg

Descrição da foto4

Solo Grampeado Com Face Verde