



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 15, 2025, 1:53:51 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_JP_TS__10

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desobstrução da drenagem**
- **hidrossemeadura**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Muro em 2 patamares atrás da moradia. Moradia encaixada em talude de corte e aterro.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250415-135627.jpg

Descrição da foto1

Moradia em risco

Foto2




Foto2-20250415-135603.jpg

Descrição da foto2

Muro de concreto armado estaqueado

Foto3



Foto3-20250415-135654.jpg

Descrição da foto3

Canaleta