



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 15, 2025, 1:57:24 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_JP_TS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de gabião**
- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **biomanta**
- **desobstrução da drenagem**
- **desmonte de rocha**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Setor com mobilização de material.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250415-135943.jpg

Descrição da foto1

Foto do muro de concreto armado chumbado

Foto2



Foto2-20250415-140010.jpg

Descrição da foto2

Canaleta

Foto3



Foto3-20250415-140059.jpg

Descrição da foto3

Foto do muro de gabião

Foto4



Foto4-20250415-140126.jpg