



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 10, 2025, 4:04:14 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_JP_TS__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Cicatriz à montante da moradia.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250410-161754.jpg

Descrição da foto1

Vigotas Estaqueadas

Foto2



Foto2-20250410-161834.jpg

Descrição da foto2

Solo grampeado com face verde

Foto3



Foto3-20250410-161938.jpg

Foto4



Foto4-20250410-162012.jpg

Descrição da foto4

Foto Cortina Atirantada Estaqueada