



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 15, 2025, 1:37:49 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_JP_TS__8

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de gabião**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Local com mobilização de material. Moradia encaixada em talude de corte íngreme, à jusante da via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250415-134031.jpg

Descrição da foto1

Cortina Atirantada Estaqueada

Foto2



Foto2-20250415-134107.jpg

Descrição da foto2

Canaleta

Foto3



Foto3-20250415-134131.jpg

Descrição da foto3

Talude e Casa