



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 15, 2025, 11:11:36 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_191_DS_TS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução de DHP**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Local com deslizamento e moradia a montante. Talude de corte atrás da moradia.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250415-111509.jpg

Descrição da foto1

Mobilização no acesso a moradia.

Foto2



Foto2-20250415-111415.jpg

Descrição da foto2

Muro de concreto armado chumbado

Foto3



Foto3-20250415-111447.jpg

Descrição da foto3

Canaleta