



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 11:03:33 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

MD_BoaEsperança_134_MM_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

Canalização do correço

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz