



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 9:14:07 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__21

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**

Observação:

Remoção da vegetação de grande porte inclinada. Canalizar o esgoto para evitar seu depósito diretamente no rio. Realizar limpeza e desassoreamento.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

É possível observar a execução de um muro de concreto armado em uma das margens do rio. Sugere-se a sua substituição por muro de gabião.

Foto2



Descrição da foto2

Execução de muro de gabião em ambas as margens do rio para suporte da via e das moradias, visando aumentar as suas dimensões para a prevenção de novas inundações.

