



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 3:02:55 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__26

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**

Observação:

Remoção da vegetação de grande porte inclinada. Recomenda-se a limpeza e desassoreamento do rio.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Execução de muro de gabião ao longo de ambas as margens para a sua estabilização e para aumento da largura do rio.

Foto2



Descrição da foto2

Não foram observados dhps no muro de blocos. Recomenda-se a sua demolição e substituição por muro de gabião.

