



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 4:24:22 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de gabião**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção do material mobilizado
- acerto/suavização do terreno
- desmonte de rocha

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estacadas
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação de grande porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Execução de muro de concreto armado na base do talude de corte e de solo grampeado a montante do muro.

Foto2



Descrição da foto2

Remoção de material e construção de muro atrás das casas encaixadas em taludes de corte.

Foto3



Descrição da foto3

Execução de muro de gabião ao longo de ambas as margens para a sua estabilização e para aumento da largura do rio.