



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 18, 2025, 11:23:07 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_182_DS_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via de acesso às edificações. Remoção de vegetação de médio a alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250318-114725.jpg

Descrição da foto1

Execução de muro de concreto armado em edificações encaixadas em talude de corte, com canaletas a montante.

Foto2



Foto2-20250318-114843.jpg

Descrição da foto2

Solo grampeado nas duas vertentes da encosta onde há cicatrizes pretéritas. Execução de vigotas a montante do solo grampeado.

Foto3



Foto3-20250318-115208.JPG

Descrição da foto3

Escada hidráulica encaixada na drenagem natural.