



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 22, 2025, 10:19:17 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_222_AS_DS__12

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução de DHP

Estruturas de drenagem:

- vigotas estaqueadas
- canaleta

Observação:

Solo grampeado acima do muro em todo o talude a montante. Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro para suporte da escadaria de acesso da casa a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Muro atrás das moradias do polígono.