



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 21, 2025, 1:38:49 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_222_AS_DS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Construção de muro atrás da moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Construção de muro atrás da moradia, remoção de vegetação de grande porte e de bambuzal, suavização do terreno e biomanta.

Foto3



Descrição da foto3

Solo grampeado a jusante da moradia para suporte dela e do acesso.