



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 21, 2025, 3:08:18 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_222_AS_DS__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L"**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- biomanta
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- acerto/suavização do terreno
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- desobstrução da drenagem

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Remoção da vegetação de grande porte e solo grampeado a montante das moradias do polígono, com suavização do terreno.

Foto2



Descrição da foto2

Muro atrás das moradias.

Foto3



Descrição da foto3

Reparo da escala hidráulica e biomanta.