



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 21, 2025, 3:57:46 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_222_AS_DS__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **desobstrução de DHP**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Observação:

Muro a montante dos muros já existentes. Remoção de vegetação densa. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Manutenção dos muros já existentes e desobstrução dos dhps.