



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 22, 2025, 2:54:32 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_222_DS_IR__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Ações complementares:

- **desobstrução de DHP**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **canaleta**

Observação:

Cortina atirantada para suporte das moradias do polígono. Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Processo erosivo intensificado pelo fluxo d'água constante no local, descançando parte do terreno.

Foto2



Descrição da foto2

Drenagem natural, necessita de estruturas de drenagem.

Foto3



Descrição da foto3

A moradora relatou a construção pretérita de um muro de contenção (encoberto pela vegetação). No entanto, foram observados sinais de movimentação no terreno.

Foto4



Descrição da foto4

A foto foi tirada da varanda de uma casa onde foram obseados afundamento e trincas.